

ARQUITECTURA DE CERCA


TODO 2018



cúpula, museo, subestructura,



armaduras, esferas, forjado,



armaduras, esferas, forjado,



barandilla, chapa, metálica, muro,



barandilla, metálica, peldaños,



chapa, continuo, metálica,



arquitectura, revestimiento, vidrio



barrera protección, escalera,

Carlos Lerma Elvira | arquitecturadc.es



Esta obra está bajo una Licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial** 4.0 Internacional. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Ejecución de un cerramiento de ladrillo cara vista (ii)

Dic, 29, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Valencia Edit





Share:   



bajante, cara vista, cerramiento, fachada, ladrillo

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Muro de sótano con paneles prefabricados (1)

Dic, 28, 2018 Posted in 2018, Estructura, Valencia Edit

Estamos acostumbrados a ver muros de sótano realizados in situ, pero aquí podéis ver una obra en que el muro se ha realizado mediante paneles prefabricados de hormigón.

Como puede observarse, es muy importante mantener la posición correcta de cada uno de los paneles, por eso aparecen los puntales, gatos, cuñas...

Las armaduras que sobresalen por la parte superior de los paneles se quedan en espera para conectarse más tarde con los forjados.



Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Ejecución de un cerramiento de ladrillo cara vista (i)

Dic, 28, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Valencia Edit







Share:   




cara vista, cerramiento, fachada, impermeable, junta, ladrillo, lámina

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Valla con angulares

Nov, 28, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Oporto [Edit](#)







Share:   



angular, cerramiento, estructura, metálica, valla

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Escalera tabicada

Nov, 26, 2018 Posted in 2017, Sarajevo Edit







Share:   

 escalera, escalón, ladrillo

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Facultad de Medicina (1)

Nov, 15, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Oporto [Edit](#)





Share:   



adoquín, cubierta, hormigón, pavimento

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Muro de sótano (3)

Nov, 11, 2018 Posted in 2017, Estructura, Valencia Edit







Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Muro de sótano (2)

Nov, 11, 2018 Posted in 2017, Estructura, Valencia Edit







Share:   

 armadura, cimentación, hormigón, muro, sótano

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Muro de sótano (1)

Oct, 28, 2018 Posted in 2017, Estructura, Valencia Edit





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE


≡ Menu



Forjado unidireccional de viguetas y bovedillas


Oct, 20, 2018 Posted in 2018, Estructura, Valencia Edit













Share: [!\[\]\(e1fb41f4b2b70194bf6a365468b84fdd_img.jpg\)](#) [!\[\]\(6a449bddae2cb533f6d618ab185396f0_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c6171aac20702d76bb51f7abd526a3e0_img.jpg\)](#)



armaduras, bovedillas, construcción, forjado, hormigón, metálicas, pilares, unidireccional, vigas, viguetas

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Cerramiento de malla metálica (2)

Oct, 14, 2018 Posted in 2018, Cerramientos, París [Edit](#)







Fotos: M. Barac y M. Marrades

Share:



cerramiento, colaboración, fachada, malla, metálica, muelle, vidrio

Buscar ...



Free WordPress Theme designed by Gavick.com
Proudly published with WordPress



ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu






Cerramiento de malla metálica (1)

Oct, 9, 2018 Posted in 2018, Cerramientos, París [Edit](#)









Fotos: M. Barac y M. Marrades.

Share:   



cerramiento, colaboración, fachada, malla, metálica, muelle, vidrio

Free WordPress Theme designed by Gavick.com

Proudly published with WordPress



ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE


≡ Menu





Panteón de Roma

Oct, 6, 2018 Posted in 2016, Roma Edit









Share:   

 cúpula, óculo, piedra, tradicional

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE


≡ Menu





Fundación Louis Vuitton París (3)

Sep, 28, 2018 Posted in 2018, Cerramientos, París Edit







Fotos: M. Barac y M. Marrades.

Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Fundación Louis Vuitton París (2)

Sep, 15, 2018 Posted in 2018, París [Edit](#)





Fotos: M. Barac y M. Marrades.

Share:   

 cerramiento, desagüe, fachada, vidrio

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu





Fundación Louis Vuitton París (1)

Sep, 10, 2018 Posted in 2018, París [Edit](#)









Fotos: M. Barac y M. Marrades.

Share:   



cerramiento, estructura, madera, metálica, mixta, vidrio

Buscar ...



Free WordPress Theme designed by Gavick.com
Proudly published with WordPress



ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Escalera metálica (3)

Ago, 20, 2018 Posted in 2018 [Edit](#)









Share: [!\[\]\(eeb21f1ec1d1680a4d65731796cbd96c_img.jpg\)](#) [!\[\]\(fa9509cd3f3c5ffbd9a283e0bd6e01d9_img.jpg\)](#) [!\[\]\(5511f53b91d98bca3edd345e1d6d20a2_img.jpg\)](#)



escalera, metálica, nudo, protección, tornillo

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Escalera metálica (2)

Ago, 20, 2018 Posted in 2018 [Edit](#)









Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Escalera metálica (1)

Ago, 20, 2018 Posted in 2018 [Edit](#)









Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Acodalamiento muro pantalla

Ago, 9, 2018 Posted in 2018, Estructura, Valencia Edit









Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE


≡ Menu



Fachada con revestimiento continuo (3)

Jul, 6, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Mostar [Edit](#)







Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Fachada con revestimiento continuo (2)

Jul, 6, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Mostar [Edit](#)







Share:   

 aislamiento, anclaje, cerramiento, hormigón, ladrillo, térmico, ventana

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Fachada con revestimiento continuo (1)

Jul, 6, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Mostar [Edit](#)







Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Cubierta polideportivo (2)

May, 29, 2018 Posted in 2017, Cubiertas, Sarajevo [Edit](#)







Share:   



chapa, cubierta, metálica



Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu




Cubierta polideportivo (1)

May, 25, 2018 Posted in 2017, Cubiertas, Sarajevo [Edit](#)







Share:   



chapa, cubierta, desagüe, metálica

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Cúpula de vidrio (2)

May, 14, 2018 Posted in 2015, Girona [Edit](#)





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Cúpula de vidrio (1)

May, 14, 2018 Posted in 2015, Girona [Edit](#)





Share:   



cúpula, museo, subestructura, vidrio

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Forjado con esferas aligerantes (2)

May, 8, 2018 Posted in 2018, Estructura, Valencia Edit









Share:   

 armaduras, esferas, forjado, hormigón, plástico

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Forjado con esferas aligerantes (1)

May, 8, 2018 Posted in 2018, Estructura, Valencia Edit







Share:   

 armaduras, esferas, forjado, hormigón, plástico

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



FAUP (4)

Abr, 20, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Escaleras, Oporto Edit

Facultad de Arquitectura de Oporto. Álvaro Siza.







Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



FAUP (3)

Abr, 20, 2018 Posted in 2017, Escaleras, Oporto Edit

Facultad de Arquitectura de Oporto. Álvaro Siza.







Share:   



barandilla, metálica, peldaños, piedra

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



FAUP (2)

Abr, 20, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Oporto [Edit](#)

Facultad de Arquitectura de Oporto. Álvaro Siza.





Share:   



chapa, continuo, metálica, revestimiento, voladizo

Free WordPress Theme designed by Gavick.com
Proudly published with WordPress



ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



FAUP (1)

Abr, 20, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Oporto Edit

Facultad de Arquitectura de Oporto. Álvaro Siza.





Share:   



arquitectura, revestimiento, vidrio


Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu







ADC arquitectura de cerca


Escalera de vidrio

Abr, 12, 2018 Posted in 2017, Escaleras, Oporto [Edit](#)









Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Subestructura paneles de fachada (3)

Abr, 10, 2018 Posted in 2018, Valencia Edit







Share:   



cerramiento, fachada, metálica, paneles, subestructura

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Subestructura paneles de fachada (2)

Abr, 6, 2018 Posted in 2018, Valencia [Edit](#)







Share:   



cerramiento, fachada, metálica, paneles, subestructura

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Subestructura paneles de fachada (1)

Mar, 25, 2018 Posted in 2018, Cerramientos, Venecia Edit









Share:   



estructura, fachada, metálica, tornillo

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Edificio con fachada perforada (6)

Mar, 25, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Sarajevo Edit







Share: [!\[\]\(34e027debe573630395ee97bb4f591b9_img.jpg\)](#) [!\[\]\(2c8aaab97674c24ec0e5d63796e6076e_img.jpg\)](#) [!\[\]\(95097714bfa90d683dde87e7bce937c4_img.jpg\)](#)



cerramiento, fachada, metálica, perforada, zócalo

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu




Edificio con fachada perforada (5)

Mar, 25, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Sarajevo Edit







Share:   



cerramiento, fachada, metálica, perforada


Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu

ADC arquitectura de cerca



Edificio con fachada perforada (4)

Mar, 21, 2018 Posted in 2017, Sarajevo Edit









Share:   

 fachada, metálica, perforada

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Edificio con fachada perforada (3)

Mar, 13, 2018 Posted in 2017, Iluminación, Sarajevo Edit









Share: [!\[\]\(aa81a63c6c3b0f873707e2509e0f14d5_img.jpg\)](#) [!\[\]\(563778530d4415e68a1ebcb066aeae9d_img.jpg\)](#) [!\[\]\(702e950040e8688f374f739e084ed39a_img.jpg\)](#)



fachada, iluminación, piedra, zócalo


Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu






Ejecución muro pantalla – Cuchara bivalva

Mar, 11, 2018 Posted in 2018, Estructura, Valencia Edit

Ejecución de muro pantalla:









Ejecución muro pantalla - cuchara bivalva 1

Ejecución muro pantalla - cuchara bivalva 2



Share:



cimentación, hormigón, muro, obra, pantalla




Free WordPress Theme designed by Gavick.com
Proudly published with WordPress

ARQUITECTURA DE CERCA



FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu




Edificio con fachada perforada (2)

Mar, 9, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Sarajevo [Edit](#)







Share:   



arranque, cerramiento, fachada, metálico, perforada

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Edificio con fachada perforada (1)

Mar, 9, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Sarajevo Edit



ADC arquitectura de cerca

ADC arquitectura de cerca







Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Vestigios de la guerra (6)

Feb, 25, 2018 Posted in 2017, Sarajevo Edit





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Vestigios de la guerra (5)

Feb, 25, 2018 Posted in 2017, Sarajevo Edit





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Vestigios de la guerra (4)

Feb, 18, 2018 Posted in 2017, Sarajevo Edit



Share:

armaduras, guerra, hormigón

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Vestigios de la guerra (3)

Feb, 18, 2018 Posted in 2017, Mostar [Edit](#)





ADC arquitectura de cerca



ADC arquitectura de cerca

Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Vestigios de la guerra (2)

Feb, 10, 2018 Posted in 2017, Mostar [Edit](#)





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Vestigios de la guerra (1)

Feb, 10, 2018 Posted in 2017, Sarajevo Edit





Share:   



guerra, hormigón, ladrillo

Free WordPress Theme designed by Gavick.com

Proudly published with WordPress



ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Ejecución de un cerramiento de ladrillo cara vista (4)

Feb, 8, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Valencia [Edit](#)





Share:   



angular, cara vista, cerramiento, fachada, ladrillo, metálico

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Ejecución de un cerramiento de ladrillo cara vista (3)

Feb, 8, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Valencia [Edit](#)





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Ejecución de un cerramiento de ladrillo cara vista (2)

Feb, 2, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Valencia [Edit](#)





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE


≡ Menu



Ejecución de un cerramiento de ladrillo cara vista (1)

Feb, 2, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Valencia [Edit](#)





Share:   



cara vista, cerramiento, colgado, dintel, fachada, ladrillo, metálico

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Junta de dilatación

Ene, 26, 2018 Posted in 2018, Cerramientos, Estructura, Valencia Edit







Junta de dilatación



Share:   



dilatación, fachada, forjado, hormigón, junta



Free WordPress Theme designed by Gavick.com
Proudly published with WordPress

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Fachada de ladrillo abollada

Ene, 23, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Oporto [Edit](#)





Share:   



cerramiento, curvo, ladrillo

Free WordPress Theme designed by Gavick.com

Proudly published with WordPress



ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Terminal de Cruceros (16)

Ene, 11, 2018

Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Estructura, Oporto

Edit





Share:



azulejo, cubierta, hormigón, pasarela, pilar

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Terminal de Cruceros (15)

Ene, 11, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Estructura, Oporto Edit



Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Terminal de Cruceros (14)

Ene, 11, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Estructura, Oporto [Edit](#)





Share:   

ARQUITECTURA DE CERCA

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Terminal de Cruceros (13)

Ene, 11, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Estructura, Oporto [Edit](#)



Share:   



barco, serigrafía, vidrio

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Terminal de Cruceros (12)

Ene, 5, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Estructura, Oporto [Edit](#)











Share:   



anclaje, guía, mampara, metálica, vidrio

Buscar ...

ARQUITECTURA DE CERCA


FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN DETALLE

≡ Menu



Terminal de Cruceros (11)

Ene, 1, 2018 Posted in 2017, Cerramientos, Cubiertas, Estructura, Oporto [Edit](#)







Share:   